


Unterbau - U 1461
 Kühlschrank
 für
 Kleinküchenkombination

E -Nr.628 310 040
 E -Nr.628 310 041



1) Ersatzkompressor LK 39.0 ET-Nr. 671 130 444

2) Motorschutz für Originalkompressor TL 2,5 A ; -Werte MRP 431 HZF 3119

3) Relais für Originalkompressor TL 2,5 A ; -Werte 9660 -437 -091

4) Anlaufkombination für Originalkompressor TL 2,5 A ; -117 U 4001 Danfoss