




Gebrauchsanweisung

51 6612
(D,NL,F,E,GB,P)
51 7254
(D,I,F,S,DK)

Aufstellanweisung

51 6546
(D,NL,F,E,GB,I,SF,S,N,
DK,P)

Zubehör:

Abluftschlauch
WX9757


Unterbauszubehör
WX9752


Verlängerung der Arbeits-
platte
WZ10040


Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ20060
WX9718
WZ 10140

Höhenanpassung 90cm
Unterbausockel
KX 985900

1) 27 7798
mitbestellen
05 7179
05 7382
01 5936







Siliconfett
16 0413

Siliconöl
16 0358

Hochtemperaturfett
16 0520

1) 04 6400