




Programmtabelle

516730
(D)
51 6731
(NL)
51 6732
(F)
51 6733
(E)
51 6734
(GB)
51 6735
(P)
51 6785
(I)
51 6786
(S)
51 7112
(SF)
51 7113
(N)
51 6811
(DK)


Gebrauchsanweisung

51 6728
(D,NL,F)
51 6729
(E,GB,P)
51 6784
(D,I,F,S)
51 7111
(SF,N,E)
51 6810
(DK)

Aufstellanweisung

51 6545
(D,NL,F,E,GB,I,P)
51 6569
(D,I,SF,S,N)
51 6568
(D,I,F,S,DK)


1) 28 5587
(D)
28 5588
(Symbole)




Zubehör:

Verlängerung für
Arbeitsplatten
WZ 10040
weiß
Unterbauzubehör
WZ 10090/01
Bodenbefestigung
WX 9756
Höhenanpassung 91 cm
WZ 10100
Wärmeschutz/
Kindersicherung
WZ 10110/01
Verlängerung
Zulaufschlauch
WMZ 2380/01
Entkalker
46 0038
Unterbauabdeckung
20 4245

- 1) 15 3714
ab FD 7408
- 2) 05 0586
bis FD 7407
15 3715
ab FD 7408
- 3) 03 0084
bis FD 7407
15 3814
ab FD 7408
- 4) 27 2706
bis FD 7407
28 9113
ab FD 7408
- 5) 08 8175
bis FD 7407
15 3813
ab FD 7408





Triac-Motorleistung
 15 5272
 Triac-Kleinleistung
 15 5273

