




Gebrauchsanweisung
51 6668
(D,NL,F,GB,E,P)

Aufstellanweisung
51 6634
(D,NL,F,E,GB,I,P)

1) 28 5533
kompl.
2) 02 8154

Zubehör:


Unterbaubehör
WX9752


Verlängerung der
Arbeitsplatte
WZ10040


Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
WZ 20030
WZ 20150

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 985900

Anschlußgarnitur
Kondenswasserableitung
WZ 20160






 Siliconfett
16 0413

 Siliconöl
16 0358

 Hochtemperaturfett
16 0520

 1) 02 1439
2) 04 6400

