




Gebrauchsanweisung
51 6429
V01, V02, V03
(D, NL, F, I, GB)
51 7516
V04
(D, NL, F, I, GB)

Aufstellanweisung
51 6482
(D, NL, F, I, GR, GB, E, TR
P)
51 6483
(S, SF, N, DK)

1) 28 4684
Blende kompl.

Zubehör:
Unterbauabdeckung
CZ 11360


Verbindungssatz
Wasch/Trockensäule
CZ 12170/01

Bodenbefestigung
CZ 1106


Verlängerung
Zulaufschlauch 2,5 m
CZ 11350/01

VDE-Abdeckblech
28 5142


Entkalker
46 0038



1) 20 9371
Kompl
V01,V02



- * Schraubensatz
05 9132
- 1) Kohlebürste
15 1613
- Ceset
15 4071
- Sole



- 1) 28 5558
Kompl.
V01,V02
28 7065
V03,V04
2) 28 4669
V01,V02
28 6995
V03,V04
3) 06 7325
V01,V02
15 1451
V03,V04